



TM 700

電子駆動ユニット

取扱説明書

本マニュアルはファイファーバキューム社の英文マニュアルを和訳したものであり、一部の表現につきましては、必ずしも原文と一致するとは限りません。

重要事項につきましては、英文マニュアルを優先して頂きますようお願い致します。

目次

| | | |
|----------|------------------------------------|-----------|
| 1 | 本書について | 4 |
| 1.1 | 対象読者 | 4 |
| 1.2 | 表記規則 | 4 |
| 1.2.1 | 安全に関する注意..... | 4 |
| 1.2.2 | 絵記号..... | 5 |
| 1.2.3 | 文章による指示 | 5 |
| 1.2.4 | 略語 | 5 |
| 2 | 安全について | 6 |
| 2.1 | 安全に関する注意..... | 6 |
| 2.2 | 正しい使用方法 | 7 |
| 2.3 | 不適切な使用方法..... | 7 |
| 3 | 製品の説明 | 8 |
| 3.1 | 製品の識別..... | 8 |
| 3.1.1 | 製品の特徴 | 8 |
| 3.2 | 使用条件 | 8 |
| 3.3 | 機能 | 9 |
| 3.4 | 一般的な接続について..... | 9 |
| 4 | 接続図 | 10 |
| 5 | 接続[remote] | 11 |
| 5.1 | ピン割り当て | 11 |
| 5.2 | 接続[remote]による動作..... | 12 |
| 5.2.1 | +24V DC 出力/ピン 1..... | 12 |
| 5.2.2 | 入力 | 12 |
| 5.2.3 | 出力 | 13 |
| 5.2.4 | リレー接点（反転可能） | 14 |
| 5.2.5 | RS-485 | 14 |
| 6 | 接続[RS-485] | 15 |
| 6.1 | 接続 | 15 |
| 6.2 | Pfeiffer 表示/制御ユニットまたは PC の接続 | 15 |
| 6.3 | 接続 RS-485 を使用した相互接続 | 16 |
| 7 | Pfeiffer のパラメータセット | 17 |
| 7.1 | 一般情報 | 17 |
| 7.1.1 | 表記規則 | 17 |
| 7.2 | パラメータの概要..... | 17 |
| 7.2.1 | 注釈 | 17 |
| 7.2.2 | DCU による動作..... | 17 |
| 7.2.3 | 制御コマンド..... | 18 |
| 7.2.4 | ステータスの要求..... | 19 |
| 7.2.5 | 設定値の設定..... | 20 |
| 7.3 | 接続の設定..... | 20 |
| 7.3.1 | アクセサリの接続..... | 21 |
| 7.3.2 | [remote] のデジタル出力とリレー | 21 |
| 7.3.3 | [remote] のデジタル入力 | 22 |
| 7.3.4 | [remote] のアナログ出力 | 22 |
| 7.3.5 | [remote] のアナログ入力 | 22 |
| 7.3.6 | インターフェイス経由の制御..... | 22 |

| | | |
|----------|---------------------------------------|-----------|
| 7.4 | Pfeiffer のパラメータセットを使用した操作..... | 23 |
| 7.4.1 | 工場出荷時の設定..... | 23 |
| 7.4.2 | 調整のチェック..... | 23 |
| 7.4.3 | ガスタイプに基づく操作..... | 23 |
| 7.4.4 | 消費電力の設定値..... | 24 |
| 7.4.5 | 起動時間..... | 24 |
| 7.4.6 | 回転速度スイッチポイントの調整..... | 24 |
| 7.4.7 | 回転速度設定モード..... | 25 |
| 7.4.8 | スタンバイ..... | 26 |
| 7.4.9 | 回転速度の設定値..... | 26 |
| 7.4.10 | 背圧ポンプ動作モード..... | 26 |
| 7.4.11 | 背圧ポンプの待機モード..... | 28 |
| 7.4.12 | 電気式ブレーキ..... | 28 |
| 7.4.13 | アクセサリを接続した場合の動作..... | 28 |
| 7.4.14 | ベントモード..... | 28 |
| 7.4.15 | 安全ベアリングの応力..... | 29 |
| 7.4.16 | バランス..... | 29 |
| 7.4.17 | 熱負荷のモニター..... | 30 |
| 7.5 | ポンプのオン/オフ..... | 30 |
| 7.5.1 | ポンプのオン..... | 30 |
| 7.5.2 | ポンプのオフ..... | 30 |
| 8 | RS-485 用の Pfeiffer のプロトコル..... | 31 |
| 8.1 | テレグラムフレーム..... | 31 |
| 8.2 | テレグラム..... | 31 |
| 8.2.1 | 例 1..... | 31 |
| 8.2.2 | 例 2..... | 32 |
| 8.3 | 有効なデータタイプ..... | 32 |
| 9 | 障害..... | 33 |
| 9.1 | 一般情報..... | 33 |
| 9.2 | LED で表示される動作..... | 33 |
| 9.3 | エラーコード..... | 33 |
| 9.3.1 | DCU による動作..... | 35 |
| | CE 適合宣言..... | 36 |

1 本書について

1.1 対象読者

本書は Pfeiffer 製品をご利用になる方を対象としています。対象製品の機能の説明に加えて、ユニットを安全にご利用いただくために重要な情報が記載されています。本書の情報は所定の EU ガイドラインに従っています。本書に記載された内容には、製品の現在の開発状況が反映されています。この内容は、お客様が製品に変更を加えない限り有効です。

最新の取扱説明書が必要な場合は、以下の Web サイトからダウンロードしてください。

www.pfeiffer-vacuum.com

1.2 表記規則

1.2.1 安全に関する注意

Pfeiffer 製品の取扱説明書の安全に関する注意事項は、リスク評価と危険分析に基づき、UL、CSA、ANSI Z-535、SEMI S1、ISO 3864、DIN 4844 で規定された国際標準に準拠しています。本書には以下の危険レベルが該当します。それぞれレベルの詳細も記載されています。

| |
|--|
| 危険 |
| 差し迫った危険 死亡または重傷につながる差し迫った危険な状況を示します。 |
| 警告 |
| 差し迫った危険の可能性 死亡または重傷のおそれがある差し迫った危険な状況を示します。 |
| 注意 |
| 差し迫った危険の可能性 軽傷のおそれがある差し迫った危険な状況を示します。 |
| 注記 |
| 指示または注意 操作に対する指示や製品についての注意事項です。従わない場合は製品が破損するおそれがあります。 |

1.2.2 絵記号



危険を避けるために行う操作や作業に関する禁止事項。従わない場合は重大な事故のおそれがあります。



ユニットや装置の操作に関連する危険があります。



危険を避けるために行う操作や作業に関する指示。従わない場合は重大な事故のおそれがあります。



製品または本書に関する重要な情報。

1.2.3 文章による指示

→ 作業指示：操作や作業が必要なことを示します。

1.2.4 略語

| | |
|-----------|---------------------------------|
| DCU : | 表示/制御ユニット |
| HPU : | ハンディ型プログラミングユニット |
| TM : | ターボポンプ用電子駆動ユニットおよび磁気ベアリングコントローラ |
| TPS : | 電源バック |
| DI/DO : | デジタル入力/デジタル出力 |
| AI/AO : | アナログ入力/アナログ出力 |
| f : | 回転速度 (Hz で表した回転数) |
| [P:000] : | 電子駆動ユニットのパラメータと番号 |

2 安全について

2.1 安全に関する注意



報告義務

真空ポンプの設置、操作、またはメンテナンスに関与する全員が、本書の安全に関する項目を読み指示に従ってください。

→ 作業責任者は作業者に対して、真空ポンプ、およびシステム全体に関連する危険について周知させてください。



警告

不適切な電気設備の危険

装置設置後の安全確保はポンプ使用者の責任です。

→ ポンプや電気システムの改造や変更は行わないでください。

→ システムに緊急停止用の安全回路が組み込まれていることを確認してください。

→ 特殊な仕様については Pfeiffer へお問い合わせください。



警告

感電の危険

故障発生時は、電源に接続された部品に電圧がかかっている点に留意してください。

→ 電源接続は、いつでも切断できるように、すぐに手が届くようにしておいてください。

- 電源：ターボポンプの電源は、IEC 61010 および IEC 60950 に定める主電源入力電圧と動作電圧間の二重絶縁要件に適合していなければなりません。したがって、Pfeiffer 純正の電源パックとアクセサリ以外は使用しないことを推奨します。純正品を使用していない場合、欧州および北米地域のガイドラインへの適合は保証できません。
- 安全規則や事故防止のための規則に従ってください。
- PE（保護アース）に安全に接続することをお勧めします（保護クラス III）。
- すべての安全措置が履行されていることを定期的を確認してください。
- 作業を行う前に、必ず、ユニットとすべての関連装置の主電源を事前に切断してください。
- 操作中は接続されたプラグをゆるめないでください。
- ユニットの保護クラス IP 54 に準拠しています。その他の保護クラスが必要な環境条件に設置する場合は、適切な対策を講じてください。
- リード線やケーブルが高温（70°C超）の面に触れないように、十分な距離を確保してください。
- ポンプと電子駆動ユニットの接続を外す場合は、必ず電源を切断し、ポンプが完全に停止するまでお待ちください。

2.2 正しい使用方法



注記

CE 適合性

お客様が製品に変更を加えたり、他のコンポーネントを取り付けた場合は、メーカーの保証が無効になります。

→ 製品を現場に設置したら、試運転を行う前に、EUの指針に準拠しているかシステム全体をチェックし、再確認を行ってください。

- 電子駆動ユニット TM 700 は、Pfeiffer が指定するターボポンプとアクセサリと共に使用してください。

2.3 不適切な使用方法

使用方法が不適切だった場合は、Pfeiffer は責任を負いません。また、すべての保証が無効になります。上述の正しい使用方法以外のものがすべて不適切な使用方法に該当します。特に、以下のような使い方は避けてください。

- 本書に記載されていないアクセサリやスペアパーツの使用
- 電離放射線の危険がある場所での装置の使用

warranty seal

PFEIFFER VACUUM

封印

製品は工場では封印されてから出荷されます。シールが損傷したり破れたりした場合、保証を受ける資格を喪失することになります。

→ 保証期間中はポンプを開けないでください。

→ プロセスに応じて短くなるメンテナンス間隔については、Pfeiffer サービスセンターにお問い合わせください。

3 製品の説明

3.1 製品の識別

3.1.1 製品の特長

電子駆動ユニット TM 700 は、ターボポンプと一体型のコンポーネントです。ポンプ全体の駆動、モニター、制御を行います。

| 特長 | TM 700 |
|---------------|-------------------|
| 接続電圧 | 48V DC |
| 接続パネル | 標準 (RS-485) |
| ターボポンプ HiPace | 300 M、700 M、800 M |

Pfeiffer お問い合わせの際は、製品を正しく識別できるように、レーティングプレートに記載された情報をお手元にご用意ください。




図 1：レーティングプレートの例

3.2 使用条件

Pfeiffer 電子駆動ユニット TM 700 の設置および運転は、必ず以下の環境条件に従って行ってください。

| | |
|---------|-------------------------------------|
| 設置場所 | 風雨から保護されていること (屋内) |
| 保護カテゴリ | IP 54 |
| 保護クラス | III |
| 温度 | +5°C~+40°C (空冷方式の場合は+35°C以下) |
| 相対湿度 | 80%以下 (31°C以下の場合)、50%以下 (40°C以下の場合) |
| 気圧 | 750hPa~1060hPa |
| 設置高度 | 5000m 以下 |
| 汚染度 | 2 |
| 過電圧カテゴリ | II |

3.3 機能










図 2 : TM 700 の標準パネル

- a 電源接続[DC in]
- b 接続[accessory A+B]
- c 接続[remote]
- d サービス接続[PV.can]
- e 接続[RS-485]

3.4 一般的な接続について

| | |
|---|---|
|  | DCin¹ 差し込みロック付きハウジングプラグ（Pfeiffer 電源パックから電子駆動ユニットに電源を供給） |
|  | accessory ねじ連結器付き M12 ソケット（Pfeiffer アクセサリの接続用）。Y コネクタを使用すれば、1つの接続に2つのアクセサリを割り当て可能 |
|  | PV.can ねじ連結器付き M12 ハウジングソケットと LED。[PV.can]は Pfeiffer サービスセンターでのみ使用します。 |
|  | remote 高密度 D-sub 26 ピンメスソケット（外部制御接続及び設定用）。 |
|  | RS-485 ねじ連結器付き M12 ソケット（Pfeiffer 制御ユニットまたは PC の接続用）。Y コネクタを使用して、バスシステムで直列接続可能。 |
|  | 電子駆動ユニット背面のハウジングソケット（ターボポンプ接続用）。 |

1. [DC in]と[accessory]については、ターボポンプの取扱説明書を参照してください。

4 接続図





図 3 : TM 700 の接続図と割り当て

5 接続[remote]

外部制御オプションを利用する場合は、電子駆動ユニットの[remote]と記載された 26 ピン D-sub コネクタを使用します。

→ シールドコネクタとシールドケーブルを使用してください。



注記

駆動ユニットの破損のおそれあり

電源がオンになっているときに[remote]に接続されたプラグを取り外すと、電子駆動ユニットが破損するおそれがあります。

→ [remote]コネクタを取り外す前に、必ず電源をオフにする必要があります。

→ 電源ユニットをオフにしてください。

以下の表は工場出荷時の設定を示しています。Pfeiffer のパラメータセットを使用して設定を変更できます。

5.1 ピン割り当て

| ピン | 機能 | 工場出荷時の設定 |
|----|------------------|---|
| 1 | +24V DC 出力 (V+) | 全デジタル入出力の基準電圧 |
| 2 | DI1 | ベントを有効にする。開放：無効、V+：有効 |
| 3 | DI モーターポンプ | 駆動モーター。開放：オフ、V+：オン |
| 4 | DI ポンプステーション | 開放：オフ、V+：オンおよびエラーリセット |
| 5 | DI スタンバイ | スタンバイ時の回転速度。開放：オフ、V+：オン |
| 6 | DI2 | 加熱。開放：オフ、V+：オン |
| 7 | AI+回転速度設定モード | 回転速度設定モードの設定値。 2~10V DC=定常回転速度の 20~100% |
| 8 | DO1 | 回転速度スイッチポイントに到達。 GND：未到達、+：到達 ($I_{max}=50mA/24V$) |
| 9 | DO2 | GND：エラー、V+：エラーなし ($I_{max}=50mA/24V$) |
| 10 | DI3 | シーリングガス。開放：オフ、V+：オン |
| 11 | AI-回転速度設定モード GND | 回転速度設定モードの設定値。GND |
| 12 | AO1 | 実際の回転速度。 0~10V DC は 0~100%に相当、 $R_L > 10k\Omega$ |
| 13 | DI エラーリセット | エラーリセット：V+パルス (500ms 以上) |
| 14 | DI リモート優先 | インターフェイス[remote]経由で制御。開放：オフ、 V+：設定、他のデジタル入力より優先される |
| 15 | リレー1 | ピン 16 に接続 (リレー接点 1 がアクティブでない場合) |
| 16 | リレー1 | 回転速度スイッチポイントに到達。 リレー接点 1 ($U_{max}=50V DC$ 、 $I_{max}=1A$) |
| 17 | リレー1 | ピン 16 に接続 (リレー接点 1 がアクティブの場合) |
| 18 | リレー2 | ピン 19 に接続 (リレー接点 2 がアクティブでない場合) |
| 19 | リレー2 | エラーなし、リレー接点 2 ($U_{max}=50V DC$ 、 $I_{max}=1A$) |
| 20 | リレー2 | ピン 19 に接続 (リレー接点 2 がアクティブの場合) |
| 21 | リレー3 | ピン 22 に接続 (リレー接点 3 がアクティブでない場合) |
| 22 | リレー3 | 警告、リレー接点 3 ($U_{max}=50V DC$ 、 $I_{max}=1A$) |
| 23 | DO リモート優先 | GND：オフ、V+：リモート優先が有効 |
| 24 | RS-485 D+ | 仕様と Pfeiffer のプロトコルによる |
| 25 | RS-485 D+ | 仕様と Pfeiffer のプロトコルによる |
| 26 | グラウンド (GND) | 全デジタル入出力の基準グラウンド |

5.2 接続[remote]による動作



注記

不適切な運転による過度の摩耗と損傷のおそれ

能動型磁気ベアリングには継続的に電源を供給する必要があります。電源に異常が生じた場合、モーターは発電機として機能し、電子駆動ユニットに電源を供給します。約 6500rpm 未満の回転速度では、ローターは磁気ベアリングに十分な電源を供給できなくなります。電子駆動ユニットは完全にスイッチオフの状態になり、ローターは回転速度が低下して停止します。これは、安全ベアリングから生じる音で確認できます。

→ 電源を切断してポンプをスイッチオフにすることはしないでください。

5.2.1 +24V DC *出力/ピン 1

入力 2~6 およびピン 10、13、14 への接続は、これらをピン 1 の+24V DC に接続することによってアクティブになります(アクティブハイ)。また、外部 PLC でアクティブにすることもできます。これらの機能は PLC ハイレベルと PLC ローレベルで停止できます。

- PLC ハイレベル : +13~+33V
- PLC ローレベル : -33~+7V
- Ri : 7kΩ
- I_{max} < 210mA (RS-485 を使用した場合)

5.2.2 入力

接続[remote]のデジタル入力は、電子駆動ユニットのさまざまな機能の接続に使用します。機能は、工場出荷時に入力 DI1~DI2 に割り当てられています。これはインターフェイス RS-485 および Pfeiffer のパラメータセットを使用して設定できます。

DI1 (ベントを有効にする) /ピン 2

V+ : ベントが有効 (ベントモードに従ってベントを行う)

開放 : ベント閉 (ベントを行わない)

DI モーターポンプ/ピン 3

ピン 4 (ポンプステーション) がアクティブになり、電子駆動ユニットの自己診断が正常に完了すると、ターボポンプが運転を開始します。運転中にターボポンプをオフにして再度オンに切り替えることができますが、ポンプステーションはオンのままになります。したがって、ターボポンプのベントは行われません。

V+ : ターボポンプモーターがオン

開放 : ターボポンプモーターがオフ

DI ポンプステーション/ピン 4

接続されたポンプステーションコンポーネント (背圧ポンプ、ベントバルブ、空冷ユニットなど) が作動し、同時にピン 3 (モーター) がアクティブになり、ターボポンプが運転を開始します。エラーの原因が取り除かれると、現在のエラーメッセージがリセットされます。

V+ : エラーリセットおよびポンプステーションがオン

開放 : ポンプステーションがオフ

DI スタンバイ/ピン 5

スタンバイモードでは、ターボポンプが定常回転速度より低い設定のローター回転速度で動作します。工場出荷時の設定と推奨速度は、定常回転速度の 66.7%です。

V+ : スタンバイオン

開放 : スタンバイオフ、定常回転速度で動作

DI2 (加熱) /ピン 6

V+ : 加熱オン

開放 : 加熱オフ

DI3 (シーリングガス) /ピン 10

V+ : シーリングガスバルブ開

開放 : シーリングガスバルブ閉

DI エラーリセット/ピン 13


V+ : エラーの原因が取り除かれると、500ms 以上のパルスにより現在のエラーメッセージがリセット

開放 : 無効

DI リモート優先/ピン 14

V+ : 接続[remote]が他のすべてのデジタル入力に優先

開放 : リモート優先が無効



AI 回転速度設定モード/ピン 7 とピン 11

TM 700 のアナログ入力はターボポンプの設定回転速度を決定します。AI+ (ピン 7) と AI- (ピン 11) 間の 2~10V の入力信号が、定常回転速度の 20~100%に相当します。入力が開放状態になった場合、または信号が 2V 未満になった場合は、ポンプが定常回転速度まで加速します。

5.2.3 出力

接続[remote]のデジタル出力の最大許容負荷は、それぞれ 24V/50mA です。以下の出力はすべて、RS-485 を使用して Pfeiffer のパラメータセットにより設定できます (説明は工場出荷時の設定についてのものです)。

DO1 (回転速度スイッチポイント到達後) /ピン 8

回転速度スイッチポイントに到達した後で出力されます (アクティブハイ)。回転速度スイッチポイント 1 は、工場出荷時には定常回転速度の 80%に設定されています。この信号は、たとえば「pump operational (ポンプ運転準備完了)」などのメッセージに使用することができます。

DO2 (エラーなし) /ピン 9

供給電圧が安定すると、デジタル出力 DO2 が常に 24V DC を出力します。これはエラーがないことを意味します。エラーの場合は出力が停止します (アクティブロー、共通エラーメッセージ)。

DO リモート優先が有効/ピン 23

アクティブハイ：接続[remote]が、接続された他の制御パネル（RS-485 など）より優先されます。アクティブラーの場合は接続[remote]が無視されます。

AO1 アナログ出力 0~10V DC/ピン 12

回転速度に比例する電圧（0~10V DC が $0\sim 100\% \times f_{\text{Nominal}}$ に等しい）を、アナログ出力経路でピックアップできます（負荷抵抗 $R \geq 10k\Omega$ ）。DCU、HPU、または PC を使用して、その他の機能（オプションで電流/電源）をアナログ入力に割り当てるができます。

5.2.4 リレー接点（反転可能）

リレー1/ピン 15、ピン 16、ピン 17

回転速度スイッチポイントに到達しない場合は、ピン 16 とピン 15 の間の接点が閉じます（リレー1がアクティブでない）。回転速度スイッチポイントに到達した場合は、ピン 16 とピン 17 の間の接点が閉じます（リレー1がアクティブ）。

リレー2/ピン 18、ピン 19、ピン 20

エラーが発生した場合は、ピン 19 とピン 18 の間の接点が閉じます（リレー2がアクティブでない）。エラーがない場合は、ピン 19 とピン 20 の間の接点が閉じます（リレー2がアクティブ）。

リレー3/ピン 21 とピン 22

警告メッセージがない場合は、ピン 21 とピン 22 の間の接点が閉じます（リレー3がアクティブでない）。警告メッセージがある場合は、ピン 21 とピン 22 の間の接点が開きます（リレー3がアクティブ）。

5.2.5 RS-485

電子駆動ユニットの接続[remote]のピン 24 とピン 25 を使って、Pfeiffer の表示パネルや制御パネル（DCU または HPU）を 1 台、あるいは外部 PC を 1 台、それぞれ電子駆動ユニットに接続できます。

→ インターフェイス RS-485 の仕様に従って接続してください。

6 接続[RS-485]

6.1 接続

接続[RS-485]を使って、Pfeiffer の表示パネルや制御パネル（DCU または HPU）、あるいは外部 PC を電子駆動ユニットに接続できます。このインターフェイスは、電子駆動ユニットの最大供給電圧から電氣的に絶縁されています。内部では、電気接続が光学的に絶縁されています。

| 名称 | 値 |
|--------------|-----------|
| シリアルインターフェイス | RS-485 |
| ボーレート | 9600 baud |
| データのワード長 | 8 ビット |
| パリティ | なし |
| スタートビット | 1 |
| ストップビット | 1 |



| ピン | 割り当て |
|----|----------------------------------|
| 1 | RS-485 : D+ |
| 2 | +24V 出力、負荷 210mA 以下（リモート - ピン 1） |
| 3 | GND |
| 4 | RS-485 : D- |
| 5 | 非接続 |

6.2 Pfeiffer 表示/制御ユニットまたは PC の接続

- ➔ 制御パネルやアクセサリに付属する接続ケーブルを使用してください。
- ➔ インターフェイス RS-485 にはそれぞれ 1 台の外部操作ユニットを接続できます。
- ➔ USB インターフェイス(PC)は USB/RS-485 コンバータを介して接続できます。





図 4 : インターフェイス RS-485 のオプションの接続例

6.3 接続 RS-485 を使用した相互接続



注意

感電の危険あり

バスシステムの絶縁は、非常に低い電圧で使用することを前提に設計されています。

→ 適合する装置以外は接続しないでください。

→ インターフェイス RS-485 の仕様に従って接続してください。

→ RS-485D+および RS-485D-を備えたすべてのユニットをバスに接続します。

- 電子駆動ユニットのグループアドレスは 964 です。
- バスに接続するすべてのユニットには、RS-485 のデバイスアドレス[P:797]とは異なるアドレスが必要です。

7 Pfeiffer のパラメータセット

7.1 一般情報

ターボポンプの機能に関連した変数はすべて、電子駆動ユニットにパラメータの形で格納されています。それぞれのパラメータには 3 桁の番号と名称が付いています。パラメータは、Pfeiffer の表示ユニットや制御ユニットを利用したり、RS-485 で Pfeiffer のプロトコルを使用したりすることによって使用できます。



制御ユニットの追加パラメータ

接続した外部コンポーネント(真空測定装置など)を制御するために、それぞれの Pfeiffer 表示/制御ユニットに追加のパラメータが用意されています。

→ 操作手順に従って使用してください。

7.1.1 表記規則

パラメータは、角括弧内に太字で記載された 3 桁の数字で表されます。必要に応じて名称も表示されます。

例: [P:312] ソフトウェアバージョン

7.2 パラメータの概要

7.2.1 注釈

| | |
|--------|--|
| # | パラメータの 3 桁の番号 |
| 表示 | Pfeiffer 表示/制御ユニットのパラメータ表示 |
| 名称 | パラメータの簡単な説明 |
| 機能 | パラメータの機能の説明 |
| データタイプ | Pfeiffer のプロトコル内で使用されるパラメータの形式 |
| アクセス形式 | R: 読み取りアクセス。W: 書き込みアクセス |
| 単位 | 説明されている特性の物理的単位 |
| 最小/最大 | 入力値の許容範囲 |
| デフォルト | 工場出荷時の設定 (一部はポンプの種類に固有) |
| | 電子駆動ユニットにパラメータを保存可能 (不揮発性。電源の切断後も保存され、後で再使用可能) |

7.2.2 DCU による動作



パラメータセットおよび Pfeiffer 表示/制御ユニット

デフォルトでは、Pfeiffer 表示/制御ユニット DCU に基本パラメータセットが表示されます。さらに、DCU には電子駆動ユニットにはないパラメータも含まれています。

→ パラメータ [P:794] を 1 に設定すると、使用可能なすべてのパラメータが表示されます。

| # | 表示 | 名称 | 機能 | データタイプ | アクセス形式 | 単位 | 最小 | 最大 | デフォルト | |
|-----|--------------|------------------|------------------------------|--------|--------|-----|-------|-----|-------|--|
| 340 | Pressure | 実際の圧力値 | | 7 | R | hPa | 1E-10 | 1E3 | | |
| 350 | Ctr Name | 表示/制御ユニットのタイプ | | 4 | R | | | | | |
| 351 | Ctr Software | 表示/制御ユニットのソフトウェア | | 4 | R | | | | | |
| 738 | Gaugetype | 圧力計のタイプ | | 4 | RW | | | | | |
| 794 | Param set | パラメータセット | 0=基本パラメータセット 1=拡張パラメータセット | 7 | RW | | 0 | 1 | 0 | |
| 795 | Servicelin | サービスライン挿入 | | 7 | RW | | | | 795 | |

7.2.3 制御コマンド

| # | 表示 | 名称 | 機能 | データタイプ | アクセス形式 | 単位 | 最小 | 最大 | デフォルト | |
|-----|------------|-----------------|--|--------|--------|----|----|----|-------|---|
| 001 | Heating | 加熱 | 0=オフ 1=オン | 0 | RW | | 0 | 1 | 0 | x |
| 002 | Standby | スタンバイ | 0=オフ 1=オン | 0 | RW | | 0 | 1 | 0 | x |
| 004 | RUTimeCtrl | 起動時間の制御 | 0=オフ 1=オン | 0 | RW | | 0 | 1 | 1 | x |
| 009 | ErrorAckn | エラーリセット | 1=エラーリセット | 0 | W | | 1 | 1 | | |
| 010 | PumpgStatn | ポンプステーション | 0=オフ 1=オンおよびエラーリセット | 0 | RW | | 0 | 1 | 0 | x |
| 012 | EnableVent | ベント有効化 | 0=いいえ 1=はい | 0 | RW | | 0 | 1 | 0 | x |
| 013 | Brake | ブレーキ | 0=オフ 1=オン | 0 | RW | | 0 | 1 | 1 | x |
| 017 | CfgSpdSwPt | 回転速度スイッチポイントの設定 | 0=回転速度スイッチポイント1 1=回転速度スイッチポイント1と2 | 7 | RW | | 0 | 1 | 0 | x |
| 019 | Cfg DO2 | 出力 DO2 の設定 | 0=回転速度スイッチポイントに到達 1=エラーなし 2=エラー 3=警告 4=エラー/警告 5=設定速度に到達 6=ポンプオン 7=ポンプが加速 8=ポンプが減速 9=常に0 10=常に1 11=リモート優先が有効 12=加熱 13=背圧ポンプ 14=シーリングガス 15=ポンプステーション 16=ポンプが回転 17=ポンプが回転しない 19=圧カスイッチポイント1未到達 20=圧カスイッチポイント2未到達 21=フォアバキュームバルブ遅延 22=背圧ポンプのスタンバイ | 7 | RW | | 0 | 22 | 1 | x |
| 023 | MotorPump | モーターポンプ | 0=オフ 1=オン | 0 | RW | | 0 | 1 | 1 | x |
| 024 | Cfg DO1 | 出力 DO1 の設定 | (オプションは P:019 を参照) | 7 | RW | | 0 | 21 | 0 | x |
| 025 | OpMode BKP | 背圧ポンプ動作モード | 0=連続動作 1=断続モード 2=遅延スイッチオン | 7 | RW | | 0 | 2 | 0 | x |
| 026 | SpdSetMode | 回転速度設定モード | 0=オフ 1=オン | 7 | RW | | 0 | 1 | 0 | x |
| 027 | GasMode | ガスモード | 0=高比重ガス 1=低比重ガス 2=ヘリウム | 7 | RW | | 0 | 2 | 0 | x |
| 028 | Cfg Remote | リモート設定 | 0=標準 4=リレー反転 | 7 | RW | | 0 | 4 | 0 | x |
| 030 | VentMode | ベントモード | 0=遅延ベント 1=ベントなし 2=直接ベント | 7 | RW | | 0 | 2 | 2 | x |
| 035 | Cfg Acc A1 | アクセサリ接続 A1 の設定 | 0=ファン (連続動作) 1=ベントバルブ、通常は閉鎖 2=加熱 3=背圧ポンプ 4=ファン (温度制御される) 5=シーリングガス 6=常に0 7=常に1 8=電源異常時ベントユニット 9=TMS 加熱 10=TMS 冷却 11=セカンドベントバルブ 12=シーリングガス監視 | 7 | RW | | 0 | 13 | 0 | x |
| 036 | Cfg Acc B1 | アクセサリ接続 B1 の設定 | (オプションは P:035 を参照) | 7 | RW | | 0 | 12 | 1 | x |
| 037 | Cfg Acc A2 | アクセサリ接続 A2 の設定 | (オプションは P:035 を参照) | 7 | RW | | 0 | 12 | 3 | x |
| 038 | Cfg Acc B2 | アクセサリ接続 B2 の設定 | (オプションは P:035 を参照) | 7 | RW | | 0 | 12 | 2 | x |

| # | 表示 | 名称 | 機能 | データ タイプ | アクセ ス形式 | 単位 | 最小 | 最大 | デフォ ルト | |
|-----|------------|-----------------------|---|------------|------------|----|----|-----|-----------|---|
| 041 | Press1HVEn | 内蔵 HV センサ動作可 (IKT のみ) | 0=オフ 1=オン 2=オン、回転速度がスイッチポイント に到達時 3=オン、圧力がスイッチポイントを下 回る時 | 7 | RW | | 0 | 3 | 2 | x |
| 045 | Cfg Rel R1 | リレー1の設定 | (オプションは P:019 を参照) | 7 | RW | | 0 | 21 | 0 | x |
| 046 | Cfg Rel R2 | リレー2の設定 | (オプションは P:019 を参照) | 7 | RW | | 0 | 21 | 1 | x |
| 047 | Cfg Rel R3 | リレー3の設定 | (オプションは P:019 を参照) | 7 | RW | | 0 | 21 | 3 | x |
| 050 | SealingGas | シーリングガス | 0=オフ 1=オン | 0 | RW | | 0 | 1 | 1 | x |
| 055 | Cfg AO1 | 出力 AO1 の設定 | 0=実際の回転速度 1=電力 2=電流 3=常に 0V 4=常に 10V 5=AI1 に従う 6=圧カバルブ 1 7=圧カバルブ 2 8=フォアバキューム制御 | 7 | RW | | 0 | 8 | 0 | x |
| 057 | Cfg AI1 | 入力 AI1 の設定 | 0=切断 1=回転速度設定モードの設定値 | 7 | RW | | 0 | 1 | 0 | x |
| 060 | CtrlViaInt | インターフェイス経由の制御 | 1=リモート 2=RS-485 4=P.V.can 8=フィールドバス 16=E74 255=インターフェイス選択のロック 解除 | 7 | RW | | 1 | 255 | 2 | x |
| 061 | IntSelLckd | インターフェイス選択のロック | 0=オフ 1=オン | 0 | RW | | 0 | 1 | 0 | x |
| 062 | Cfg DI1 | 入力 DI1 の設定 | 設定≠[P:063/064] 0=無効 1=ベントが有効 2=加熱 3=シーリングガス 4=起動時間の制御 5=回転速度設定モード 7=HV センサ可 | 7 | RW | | 0 | 7 | 1 | x |
| 063 | Cfg DI2 | 入力 DI2 の設定 | (オプションは P:062 を参照) | 7 | RW | | 0 | 7 | 2 | x |
| 064 | Cfg DI3 | 入力 DI3 の設定 | (オプションは P:062 を参照) | 7 | RW | | 0 | 7 | 3 | x |

7.2.4 ステータスの要求

| # | 表示 | 名称 | 機能 | データ タイプ | アクセ ス形式 | 単位 | 最小 | 最大 | デフォ ルト | |
|-----|-------------|---------------------------|---------------|------------|------------|----|----|---------|-----------|---|
| 300 | RemotePrio | リモート優先 | 0=いいえ 1=はい | 0 | R | | 0 | 1 | | |
| 302 | SpdSwPtAtt | 回転速度スイッチポイントに到達 | 0=いいえ 1=はい | 0 | R | | 0 | 1 | | |
| 303 | Error code | エラーコード | | 4 | R | | | | | |
| 304 | OvTempElec | 電子駆動ユニットの過熱 | 0=いいえ 1=はい | 0 | R | | 0 | 1 | | |
| 305 | OvTempPump | ポンプの過熱 | 0=いいえ 1=はい | 0 | R | | 0 | 1 | | |
| 306 | SetSpdAtt | 設定回転速度に到達 | 0=いいえ 1=はい | 0 | R | | 0 | 1 | | |
| 307 | PumpAccel | ポンプの加速 | 0=いいえ 1=はい | 0 | R | | 0 | 1 | | |
| 308 | SetRotSpd | 設定回転速度 (Hz) | | 1 | R | Hz | 0 | 999999 | | |
| 309 | ActualSpd | 実際の回転速度 (Hz) | | 1 | R | Hz | 0 | 999999 | | |
| 310 | DrvCurrent | 駆動電流 | | 2 | R | A | 0 | 9999.99 | | |
| 311 | OpHrsPump | ポンプの動作時間 | | 1 | R | h | 0 | 65535 | | x |
| 312 | Fw version | 電子駆動ユニットのファームウェア バージョン | | 4 | R | | | | | |
| 313 | DrvVoltage | 駆動電圧 | | 2 | R | V | 0 | 9999.99 | | |
| 314 | OpHrsElec | 電子駆動ユニットの動作時間 | | 1 | R | h | 0 | 65535 | | x |
| 315 | Nominal Spd | 定常回転速度 (Hz) | | 1 | R | Hz | 0 | 999999 | | |
| 316 | DrvPower | 駆動電力 | | 1 | R | W | 0 | 999999 | | |
| 319 | PumpCycles | ポンプサイクル | | 1 | R | | 0 | 65535 | | x |
| 324 | TempPwrStg | 電力ステージの温度 | | 1 | R | °C | 0 | 999999 | | |
| 326 | TempElec | 電子部の温度 | | 1 | R | °C | 0 | 999999 | | |

| # | 表示 | 名称 | 機能 | データタイプ | アクセス形式 | 単位 | 最小 | 最大 | デフォルト | |
|-----|-------------|----------------------|----|--------|--------|-------|----|--------|-------|---|
| 329 | BearngWear | 安全ベアリングの摩耗状態 | | 1 | R | % | 0 | 150 | | |
| 330 | TempPmpBot | ポンプ底部の温度 | | 1 | R | °C | 0 | 999999 | | |
| 336 | AccelDecel | 加速/減速 | | 1 | R | rpm/s | 0 | 999999 | | |
| 337 | SealGasFlow | シールガスの流量 | | 1 | R | sccm | 0 | 999999 | | |
| 342 | TempBearng | ベアリングの温度 | | 1 | R | °C | 0 | 999999 | | |
| 346 | TempMotor | モーターの温度 | | 1 | R | °C | 0 | 999999 | | |
| 349 | ElecName | 電子駆動ユニットの名前 | | 4 | R | | | | | |
| 354 | HW Version | 電子駆動ユニットのハードウェアバージョン | | 4 | R | | | | | |
| 358 | RotorImbal | ローターのアンバランス | | 1 | R | % | 0 | 150 | | |
| 360 | ErrHist1 | エラーコード履歴、 pos.1 | | 4 | R | | | | | x |
| 361 | ErrHist2 | エラーコード履歴、 pos.2 | | 4 | R | | | | | x |
| 362 | ErrHist3 | エラーコード履歴、 pos.3 | | 4 | R | | | | | x |
| 363 | ErrHist4 | エラーコード履歴、 pos.4 | | 4 | R | | | | | x |
| 364 | ErrHist5 | エラーコード履歴、 pos.5 | | 4 | R | | | | | x |
| 365 | ErrHist6 | エラーコード履歴、 pos.6 | | 4 | R | | | | | x |
| 366 | ErrHist7 | エラーコード履歴、 pos.7 | | 4 | R | | | | | x |
| 367 | ErrHist8 | エラーコード履歴、 pos.8 | | 4 | R | | | | | x |
| 368 | ErrHist9 | エラーコード履歴、 pos.9 | | 4 | R | | | | | x |
| 369 | ErrHist10 | エラーコード履歴、 pos.10 | | 4 | R | | | | | x |
| 397 | SetRotSpd | 設定回転速度 (rpm) | | 1 | R | rpm | 0 | 999999 | | |
| 398 | ActualSpd | 実際の回転速度 (rpm) | | 1 | R | rpm | 0 | 999999 | | |
| 399 | NominalSpd | 定常回転速度 (rpm) | | 1 | R | rpm | 0 | 999999 | | |

7.2.5 設定値の設定

| # | 表示 | 名称 | 機能 | データタイプ | アクセス形式 | 単位 | 最小 | 最大 | デフォルト | |
|-----|--------------|------------------------|----|--------|--------|------|----|------|------------------|---|
| 700 | RUTimeSVal | 起動時間の設定値 | | 1 | RW | min | 1 | 120 | 8 | x |
| 701 | SpdSwPt1 | 回転速度スイッチポイント 1 | | 1 | RW | % | 50 | 97 | 80 | x |
| 707 | SpdSVal | 回転速度設定モードの設定値 | | 2 | RW | % | 20 | 100 | 65 | x |
| 708 | PwrSVal | 消費電力の設定値 | | 7 | RW | % | 10 | 100 | 100 ¹ | x |
| 710 | Swoff BKP | 断続モードの背圧ポンプのスイッチオフしきい値 | | 1 | RW | W | 0 | 1000 | 0 | x |
| 711 | SwOn BKP | 断続モードの背圧ポンプのスイッチオンしきい値 | | 1 | RW | W | 0 | 1000 | 0 | x |
| 717 | StdbySVal | スタンバイ時の回転速度の設定値 | | 2 | RW | % | 20 | 100 | 66.7 | x |
| 719 | SpdSwPt2 | 回転速度スイッチポイント 2 | | 1 | RW | % | 5 | 97 | 20 | x |
| 720 | VentSpd | 遅延ベントのベント回転速度 | | 7 | RW | % | 40 | 98 | 50 | x |
| 721 | VentTime | 遅延ベントのベント時間 | | 1 | RW | s | 6 | 3600 | 3600 | x |
| 730 | PrsSwPt 1 | 圧カスイッチポイント 1 | | 1 | RW | hPa | | | | x |
| 732 | PrsSwPt 2 | 圧カスイッチポイント 2 | | 0 | RW | hPa | | | | x |
| 739 | PrsSn1Name | Name センサ 1 | | 4 | R | | | | | |
| 740 | Pressure 1 | 圧カバルブ 1 | | 1 | RW | hPa | | | | x |
| 742 | PrsCorrPi 1 | 設定ファクタ 1 | | 2 | RW | | | | | x |
| 749 | PresSn2Name | Name センサ 2 | | 4 | R | | | | | |
| 750 | Pressure 2 | 圧カバルブ 2 | | 1 | RW | hPa | | | | x |
| 752 | PresCorrPi 2 | 設定ファクタ 2 | | 2 | RW | | | | | x |
| 777 | NomSpdConf | 定常回転速度の確認 | | 1 | RW | Hz | 0 | 1500 | 0 | x |
| 791 | SlgWmThrs | シールガスの加熱スレッシホールド | | 1 | RW | sccm | 5 | 200 | 15 | x |
| 797 | RS485Adr | RS-485 デバイスのアドレス | | 1 | RW | | 1 | 255 | 1 | x |

1. ポンプのタイプによって異なります。

7.3 接続の設定

電子駆動ユニットは設定済みの状態で出荷されます。したがって、ターボポンプの必要な機能をすぐに使用することができます。電子駆動ユニットの接続は、パラメータセットを使って個々の要件に合わせて設定できます。

7.3.1 アクセサリの接続

→ パラメータ[P:035]、[P:036]、[P:037]、または[P:038]を使用して設定します。

| オプション | 説明 |
|----------------|---|
| 0=ファン（連続動作） | Pumping station（ポンプステーション）パラメータで制御 |
| 1=ベントバルブ、通常は閉鎖 | 通常は閉じているベントバルブを使用するときは、Enable venting（ベント有効化）パラメータで制御 |
| 2=加熱 | Heating（加熱）および Rotation speed switchpoint attained（回転速度スイッチポイント到達）パラメータで制御 |
| 3=背圧ポンプ | Pumping station（ポンプステーション）および Operation mode backing pump（背圧ポンプ動作モード）パラメータで制御 |
| 4=ファン（温度制御） | Pumping station and temperature thresholds（ポンプステーションおよび温度しきい値）パラメータで制御 |
| 5=シーリングガス | Pumping station（ポンプステーション）および Sealing gas（シーリングガス）パラメータで制御 |
| 6=常に0 | 外部機器制御のGND |
| 7=常に1 | 外部機器制御の+24V DC |
| 8=電源異常時ベントユニット | 電源異常時ベントユニットを使用するときは、Enable venting（ベント有効化）パラメータで制御 |
| 9=TMS ヒーター * | TMS スイッチボックスの制御 |
| 10=TMS クーリング * | TMS の冷却水供給の制御 |
| 12=セカンドベントバルブ | パラメータによる制御で、通常は閉じているベントバルブを使用する場合、ベント及び 50%を下回る公称回転速度を有効化 |
| 13=シールガスモニタリング | ポンプステーションとシーリングガスのパラメータによる制御 |

7.3.2 [remote] のデジタル出力とリレー

→ それぞれ、パラメータ[P:019]、[P:024]およびパラメータ[P:045]、[P:046]、[P:047]および[P:028]を使用して設定します。

- 「アクティブ」は以下のような意味です。
 - すべてのデジタル出力：V+アクティブハイ
 - すべてのリレー：[P:028]の設定に従った接点切り替え

| オプション | 説明 |
|-------------------|---|
| 0=回転速度スイッチポイントに到達 | スイッチポイントに到達した場合にアクティブ |
| 1=エラーなし | エラーがない場合にアクティブ |
| 2=エラー | エラーメッセージがアクティブな場合にアクティブ |
| 3=警告 | 警告メッセージがアクティブな場合にアクティブ |
| 4=エラー/警告 | エラーや警告がアクティブな場合にアクティブ |
| 5=設定速度に到達 | 設定回転速度に到達した場合にアクティブ |
| 6=ポンプオン | ポンプステーションとモーターがオンの場合にアクティブ（エラーなし） |
| 7=ポンプが加速 | ポンプステーションがオンの場合にアクティブ 実際の回転速度<設定回転速度 |
| 8=ポンプが減速 | ポンプステーションがオンの場合にアクティブ 実際の回転速度>設定回転速度 ポンプステーションがオフ 回転速度>3Hz |
| 9=常に0 | 外部機器制御のGND |
| 10=常に1 | 外部機器制御の+24V DC |
| 11=リモート優先が有効 | リモート優先が有効な場合にアクティブ |
| 12=加熱 | 制御はパラメータ[P:001]と同じ |
| 13=背圧ポンプ | 制御はパラメータ[P:010]および[P:025]と同じ |
| 14=シーリングガス | 制御はパラメータ[P:050]と同じ |
| 15=ポンプステーション | 制御はパラメータ[P:010]と同じ |
| 16=ポンプが回転 | 回転速度が1Hz 超の場合にアクティブ |
| 17=ポンプが回転しない | 回転速度が2Hz 未満の場合にアクティブ |

| オプション | 説明 |
|--------------------|--|
| 18=TMS 有効 * | TMS 温度設定の場合にアクティブ |
| 19=圧カスイッチポイント 1 未達 | 制御はパラメータ[P:730]と同じ ([P:740] < [P:730]) |
| 20=圧カスイッチポイント 2 未達 | 制御はパラメータ[P:732]と同じ ([P:750] < [P:732]) |
| 21=フオアバキュームバルブ遅延 | ポンプステーション稼動後の+24V DC 遅延 |
| 22=背圧ポンプスタンバイ | 制御は背圧ポンプのスタンバイ操作と同じ |

* TMS 温度モニタリングシステムを使用時のみ

7.3.3 [remote] のデジタル入力

→ パラメータ [P:062]、[P:063]または[P:064]を使用して設定します。

| オプション | 説明 |
|-------------|----------------------------------|
| 0=無効 | 接続が無効 |
| 1=ベントが有効 | 制御はパラメータ[P:012]と同じ |
| 2=加熱 | 制御はパラメータ[P:001]と同じ |
| 3=シーリングガス | 制御はパラメータ[P:050]と同じ |
| 4=起動時間の制御 | 制御はパラメータ[P:004]と同じ |
| 5=回転速度設定モード | 制御はパラメータ[P:026]と同じ |
| 7=HV センサの開放 | 制御はパラメータ[P:041]と同じ (0 もしくは 1 のみ) |

7.3.4 [remote] のアナログ出力

→ パラメータ [P:055]を使用して設定します。

| オプション | 説明 |
|--------------|---|
| 0=回転速度 | 回転速度の信号。0~10V DC=0~100% × $f_{Nominal}$ |
| 1=電力 | 電力信号。0~10V DC=0~100% × P_{max} |
| 2=電流 | 電流信号。0~10V DC=0~100% × I_{max} |
| 3=常に 0V | 常に GND |
| 4=常に 10V | 常に 10V DC を出力 |
| 5=A11 に従う | アナログ入力 1 に従う |
| 6=圧カバルブ 1 | 圧カバルブ信号： 0V：エラー 1V：下限外 |
| 7=圧カバルブ 2 | 1.5~8.5V – RPT p(hPa) = 10 ^(U-5.5V) 1.5~8.5V – IKR p(hPa) = 10 ^(U-10.5V) 9V：上限外 |
| 8=フオアバキューム制御 | フオアバキューム信号：ファイファーバキューム製ターボポンピングステーションの制御 |

7.3.5 [remote] のアナログ入力

→ パラメータ [P:057]を使用して設定します。

| オプション | 説明 |
|-----------------|--|
| 0=スイッチオフ | 接続が無効 |
| 1=回転速度設定モードの設定値 | ピン 7 (0~10V) およびピン 11 (GND) による回転速度設定モード |

7.3.6 インターフェイス経由の制御

→ パラメータ [P:060]および[P:061]を使用して設定します。

| オプション[P:060] | 説明 |
|--------------|-----------------|
| 1=リモート | 接続[remote]経由で動作 |
| 2=RS-485 | 接続[RS-485]経由で動作 |
| 4=PV.can | サービスセンターでのみ使用 |
| 8=フィールドバス | フィールドバス経由で動作 |
| 16=E74 | 接続[E74]経由で動作 |

| オプション[P:061] | 説明 |
|--------------|----------------------|
| 0=オフ | [P:060]経由でインターフェイス選択 |
| 1=オン | インターフェイス選択のロック |

7.4 Pfeiffer のパラメータセットを使用した操作

7.4.1 工場出荷時の設定

電子駆動ユニットはプログラム済みの状態で出荷されます。したがって、特に設定を行わなくても、ターボポンプが高い信頼性で正常に動作します。

7.4.2 調整のチェック

- パラメータを操作する前に、設定値や制御コマンドがポンププロセスに適しているかどうか確認してください。
- 必要に応じて、電子駆動ユニットからリモートプラグを取り外してください。

7.4.3 ガスタイプに基づく操作

ガス負荷がかかった状態で高速回転すると、摩擦によってローターが非常に高温になります。過熱を避けるために、電子駆動ユニットには一定のパワー回転速度特性が組み込まれており、それぞれの回転速度に応じて、破損の危険がない最大許容ガス負荷でポンプを運転することができます。最大消費電力はガスタイプによって異なります。それぞれのガスタイプに応じてポンプの容量を最大限に活用するために、3種類の特性が用意されています。



注記

ポンプ破損の危険あり

高分子量のガスを不適切なガスモードで送ると、ポンプが破損する危険があります。

- ガスモードが正しく設定されていることをご確認ください。
- 分子量が 80 よりも大きいガスを使用する場合は、事前に Pfeiffer までお問い合わせください。

- ガスモード[0] - 分子量 40 以上のガス（アルゴンなど）
- ガスモード[1] - 分子量 39 以下のガス
- ガスモード[2] - ヘリウム
- パワー特性については、ターボポンプの技術データを参照してください。

→ ガスモードのチェックと設定には[P:027]を使用します。




図 5 : ガスタイプに基づく運転のパワー特性ラインの原則 (ガスモード= [0] など)

ターボポンプは最大消費電力で起動運転します。定常回転速度や設定回転速度に到達すると、ポンプが自動的に選択したガスモードに対応するパワー特性に切り替わります。ガス負荷の増加は電力消費の上昇によって初期の段階で補正され、回転速度が一定に維持されます。ただし、ガス摩擦が大きくなり、ターボポンプが非常に高温になります。ガスタイプに対応する最大電力を超えると、許容電力とガス摩擦が均衡するまでターボポンプの回転速度が低下します。

→ 回転速度を安定させるために、回転速度設定モードで、多少低めの回転数に設定することをお奨めします。

7.4.4 消費電力の設定値

→ パラメータ [P:708] を必要な値 (%) に調整します。

消費電力の設定値を 100% 未満に設定すると、起動時間が長くなります。エラーメッセージが生成されないように、パラメータ [P:700] RUTimeSVal を適切に調整してください。

7.4.5 起動時間

ターボポンプの起動時間は工場出荷時に確認されています。起動時間が長くなる場合は、以下のような原因が考えられます。

- ガス負荷が大きすぎる。
- システムのリーク。
- 起動時間の設定値が小さすぎる。

→ 外部の原因やアプリケーション関連の原因を取り除いてください。

→ パラメータ [P:700] で起動時間を調整します。

7.4.6 回転速度スイッチポイントの調整

回転速度スイッチポイントは、「Pump operational for the process (ポンプ運転準備完了)」というメッセージに使用できます。アクティブな回転速度スイッチポイントを超えた場合には電子駆動ユニットの設定した出力ピンとステータスパラメータ [P:302] に信号が出力され、スイッチポイントに到達しない場合には信号が出力されません。

回転速度スイッチポイント 1

→ パラメータ [P:701] を必要な値 (%) に調整します。

→ パラメータ [P:017] を 0 に設定します。

信号出力とステータスパラメータ [P:302] は、[P:701] で指定した回転速度スイッチポイント 1 の設定値に基づいています。




図 6 : 回転速度スイッチポイント 1 をアクティブに設定した場合の例

回転速度スイッチポイント 1、2

- パラメータ[P:701]を必要な値 (%) に調整します。
- パラメータ[P:719]を必要な値 (%) に調整します。
- パラメータ[P:017]を 1 に設定します。

ポンプステーション[P:010]がオンのときは、回転速度スイッチポイント 1 によって信号が生成されます。ポンプステーションがオフのときは、回転速度スイッチポイント 2 に基づいて信号出力とステータスの問い合わせが実行されます。信号出力は 2 つのスイッチポイントの間のヒステリシスによって制御されます。




図 7 : 回転速度スイッチポイント 1 と 2 がアクティブな場合の例 ([P:701]>[P:719])




図 8 : 回転速度スイッチポイント 1 と 2 がアクティブな場合の例 ([P:701]<[P:719])

7.4.7 回転速度設定モード

この設定モードは回転速度を低下させるため、ターボポンプのスルーputも低下します。ターボポンプの排気速度は回転速度に比例して変化します。回転速度設定モードのときは、スタンバイモードが無効になります。設定回転速度は、回転速度設定モードの設定値で調整します ([P:707])。回転速度スイッチポイントは設定回転速度によって異なります。回転速度設定モードの設定値を超えるとステータス信号 [P:306] SetSpdAtt が出力され、この設定値に到達しないときは出力されません。

- パラメータ[P:707]を必要な値 (%) に調整します。
- パラメータ[P:026]を 1 に設定します。
- パラメータ[P:308]/[P:397]を読み取ります。



許容されるターボポンプの回転速度範囲

回転速度設定モードまたは待機モードでの調整は、それぞれのターボポンプの許容回転速度範囲に従います。最小許容値を下回ると警告メッセージ Wrn100 が発生します。電子駆動ユニットは、回転速度を次の有効値に自動的に設定するようにリセットします。

→ ターボポンプの許容回転数範囲を維持してください。(それぞれのターボポンプの取扱説明書の技術データを参照してください)

7.4.8 スタンバイ

プロセスや処理が停止している間は、ターボポンプをスタンバイモードにすることを推奨します。スタンバイモードのときは、電子駆動ユニットによってターボポンプの回転が減速されます。回転速度設定モードのときは、スタンバイモードが無効になります。スタンバイモードのときの工場出荷時の設定値は、定常回転速度の 66.7% です。スタンバイモードのときにこの設定値を超えるとステータス信号 [P:306] SetSpdAtt が出力され、設定値に到達しないときは出力されません。

- パラメータ [P:717] を必要な値 (%) に調整します。
- パラメータ [P:026] を 0 に設定します。
- パラメータ [P:002] を 1 に設定します。
- パラメータ [P:308]/[P:397] を読み取ります。

7.4.9 回転速度の設定値

ターボポンプの標準定常回転速度は電子駆動ユニット内に設定されており、設定は工場出荷時に行われます。電子駆動ユニットを交換する場合や異なるタイプのポンプを使用する場合は、定常回転速度の基準設定値を確認する必要があります。この手順は、回転速度の超過を防止するための冗長安全システムの一環です。

| HiPace | 定常回転速度の確認[P:777] |
|-----------------|------------------|
| 300 | 1000Hz |
| 400 / 700 / 800 | 820Hz |

→ ポンプタイプに応じてパラメータ [P:777] を調整します。

定常回転速度に到達すると、さらにガス負荷をかけないかぎり、ポンプがアイドル状態になります。プロセスやアプリケーション要件に応じて、回転速度設定モードまたはスタンバイモードのときに、定常回転速度を小さくすることができます。

7.4.10 背圧ポンプ動作モード

接続された背圧ポンプを電子駆動ユニットで制御する場合は、背圧ポンプのタイプによって動作が異なります。

| 動作モード[P:025] | 推奨する背圧ポンプ |
|--------------|--------------|
| 0 - 連続動作 | 全タイプの背圧ポンプ |
| 1 - 断続動作 | ダイヤフラム式ポンプのみ |
| 2 - 遅延スイッチオン | 全タイプの背圧ポンプ |
| 3 - 遅延間欠動作 | ダイヤフラム式ポンプのみ |

→ パラメータ [P:025] を必要な値に調整します。

連続動作

ポンプステーションがオンのときは、設定されたアクセサリ接続に電子駆動ユニットから信号が送信され、背圧ポンプがオンになります。この信号は背圧側安全バルブの制御にも使用できます。

断続動作（ダイヤフラム式ポンプのみ）

接続したダイヤフラム式ポンプを断続動作で運転すると、ダイヤフラムの耐用年数を延ばすことができます。断続動作を必要とするのは、半導体リレー内蔵のダイヤフラム式ポンプ、または半導体リレーのあるリレーボックスが接続されたダイヤフラム式ポンプだけです。背圧ポンプは、ターボポンプの電力消費に応じてオン/オフされます。供給される排気口圧力との関係は消費電力から取得されます。背圧ポンプのオンとオフのしきい値は調整可能です。アイドル状態ではターボポンプの電力消費が変動します。また、背圧ポンプの排気口圧力はポンプのタイプによって異なるため、断続モードではオン/オフのしきい値を個別に設定する必要があります。

断続モードの推奨値は 5~10hPa です。オン/オフのしきい値を設定するには、圧力計と導入バルブが必要です。

- ポンプステーション機能で真空システムをオンにし、起動するまで待ちます。
- 導入バルブを使用して、ガス注入口で 10hPa の排気口圧力を発生させます。
- パラメータ [P:316] を読み取り、記録します。
- パラメータ [P:711] を使用して、背圧ポンプのスイッチオンのしきい値を、排気口圧力が 10hPa の場合の駆動力に調整します。
- 排気口圧力を 5hPa に下げます。
- パラメータ [P:316] を読み取り、記録します。
- パラメータ [P:710] を使用して、背圧ポンプのスイッチオフのしきい値を、排気口圧力が 5hPa の場合の設定駆動力に調整します。

遅延スイッチオン

同時にターボポンプとバックアップポンプのスイッチを入れると、不必要なガスの流れが発生する可能性があります。プロセスまたはアプリケーションの要件に応じて、バックアップポンプを遅らせてスイッチを入れることができます。スイッチオン遅延は、ターボポンプの回転速度に依存し、電子駆動ユニットに 6Hz で設定されます。この信号はフォアバキュームの安全バルブを切り替えるために使用することもできます。

遅延間欠動作

間欠運転中の変動は、指定された開閉閾値を超えたり、達したりせず、必要でないときにバックアップポンプを切り替える可能性があります。プロセスまたはアプリケーションの要件に応じて、間欠動作を遅延させて起動することができます。スイッチング遅延は、特定の期間にわたり非割り込みベースで超過されたまたは満たされていない特定のスイッチング閾値に依存します。

- スイッチオフ閾値；パラメータ [P:710]
- スイッチオン閾値；パラメータ [P:711]
- 遅延 8 s

この信号は、フォアバキュームの安全弁の切り替えにも使用できます。

7.4.11 背圧ポンプの待機モード

スピードコントロール付きの Pfeiffer Vacuum 製背圧ポンプは、デジタル出力を設定することでスタンバイ状態にすることができます。ターボポンプが指定された電力消費レベルに達すると、ポンプステータス信号が背圧ポンプをオフにします、もしくは、減速で操作されます。

- 背圧ポンプの接続には Pfeiffer Vacuum 製アクセサリ用の適切な接続ケーブルを使用してください。
- パラメータ[P019]もしくは[P:024] = 22 (背圧ポンプ用のスタンバイモード)
- スタンバイ速度の設定方法については、背圧ポンプの操作説明書を参照してください。

7.4.12 電気式ブレーキ

ターボポンプには電気式ブレーキが取り付けられています。このブレーキはローターを迅速に減速して停止させます。

- **推奨**：ローターの減速時間を短縮するには、常に電気式ブレーキを使用してターボポンプと磁気ベアリングを停止します。
- パラメータ[P:013]を 1 に設定します。

7.4.13 アクセサリを接続した場合の動作

設定に応じて、さまざまなアクセサリをターボポンプに接続し、電子駆動ユニットのパラメータで制御することができます。

加熱

- パラメータ[P:001]で加熱のオン/オフを切り替えます。

接続されたヒーティングジャケットの作動は、回転速度スイッチポイント 1 によって異なります (出荷時の設定: $80\% \times f_{\text{Nominal}}$)。

ファン

接続設定の 2 つのオプションを使用して、接続した空冷ユニットを連続運転するか、温度が制御された状態で運転することができます (20 ページの 7.3 章を参照)。しきい値はユニットのタイプによって異なります。これは電子駆動ユニットで設定されています。

シーリングガスバルブ

- シーリングガスバルブのオン/オフを切り替えます。このバルブは、パラメータ[P:050]で事前に設定した出力に接続されます。

シーリングガスモニタリング

- フリーで利用可能なアクセサリ出力の構成 [P:035]、[P:036]、[P:037]、もしくはオプション "13" の [P:038]
- 必要なシーリングガス流量に対する警告閾値 [P:791] の設定
- [P:337] によるシーリングガス流量の問い合わせ

7.4.14 ベントモード

ポンプステーション機能をオフにしなければ、ターボポンプがベントされることはありません。6 秒の遅延で、設定した出力に信号が送信されます。ベントバルブを接続した場合の動作には、3 つのオプションがあります。

- パラメータ [P:012] でベントを有効にします。
- パラメータ [P:030] でベントモードを選択します。

遅延ベント

ポンプステーションをオフにした後のベントの開始とベント時間を設定できます。これはターボポンプの回転速度によって異なります。

- パラメータ [P:030] を 0 に設定します。
- パラメータ [P:720] で、ベント回転速度を定常回転速度に対する%で調整します。
- パラメータ [P:721] でベント時間（秒単位 (s)）を調整します。

ベント回転速度以下になると、ベントバルブは設定されたベント時間だけ開きます。停電が発生した場合も、設定されたベント回転数以下になるとベントが行われます。この場合のベント時間は、回転するローターの電力の残量によって異なります。電源が回復すると、ベントプロセスが中断します。

ベントなし

この動作モードではベントは行われません。

- パラメータ [P:030] を 1 に設定します。

直接ベント

ベントの開始とベント時間を設定することはできません。ポンプステーションをオフにすると、6 秒遅れてベントが開始します。ポンプステーション機能を再度オンにすると、ベントバルブが自動的に閉じます。電源異常が発生した場合は、タイプ固有のベント回転速度以下になるとベントが行われます。電源が回復すると、ベントプロセスが中断します。

- パラメータ [P:030] を 2 に設定します。

7.4.15 安全ベアリングの応力

安全ベアリングに加わる応力のレベルは、回転中のローターの動作を妨げる力の程度と密接に関係しています。安全ベアリングに加わる応力は、電子駆動ユニットによって生じ得る最大応力のパーセンテージとして表わされ、Pfeiffer の表示/制御ユニット、または PC を使用し、RS-485 インターフェイスを介して表示できます。

- パラメータ [P:329] を使い、現在の安全ベアリングの応力を%で表示します。
- 全応力の 75%で警告メッセージが表示されます。
- 全応力の 100%でエラーメッセージが表示されます。
 - ポンプを使用することはできなくなります。
 - Pfeiffer サービスセンターへご連絡ください。

7.4.16 バランス

磁気ベアリングのセンサは永続的に最新のローターバランス状態をモニターします。バランスは、電子駆動ユニットによって生じ得るローターの最大アンバランスのパーセンテージとして表わされ、Pfeiffer の表示/制御ユニット、または PC を使用し、RS-485 インターフェイスを介して表示できます。

- パラメータ [P:358] を使い、現在のローターバランスを%で表示します。
- 許容アンバランスの 75%で警告メッセージが表示されます。
- 許容アンバランスの 100%でエラーメッセージが表示されます。
 - ポンプを使用することはできなくなります。
 - Pfeiffer サービスセンターへご連絡ください。

7.4.17 熱負荷のモニター

しきい値を超えた場合は、温度センサの出力信号によってポンプが安全な状態になります。ポンプのタイプに応じて、固定された温度しきい値が電子駆動ユニットに保存されます。このしきい値に応じて警告とエラーメッセージが生成されます。パラメータセットのさまざまなステータス問い合わせを使用して、情報を確認することができます。

7.5 ポンプのオン/オフ

7.5.1 ポンプのオン

ポンプステーション機能によって、ターボポンプの動作と接続されたすべてのアクセサリ（背圧ポンプなど）を制御します。

- 電源スイッチ S1 を使用して、電源をオンにします。
- パラメータ **[P:023]** を 1 に設定します。
- パラメータ **[P:010]** を 1 に設定します。

現在のエラーメッセージ（および削除されたもの）がリセットされます。自己診断が正常に完了すると、電子駆動ユニットの制御で、それぞれの設定に応じて、ターボポンプのモーターと接続されたすべてのアクセサリが動作を開始します。

ポンプステーションの作動中に、機能 **[P:023]** でターボポンプのモーターのオン/オフを切り替えることができます。

7.5.2 ポンプのオフ

- パラメータ **[P:010]** を 0 に設定します。

電子駆動ユニットによってターボポンプがオフになり、工場出荷時に設定されたアクセサリオプション（ベント、背圧ポンプなど）が有効になります。

- ポンプが完全に停止するまで待ちます。
- 電源スイッチ S1 を使用して電源を切ります。

8 RS-485 用の Pfeiffer のプロトコル

8.1 テレグラムフレーム

Pfeiffer のプロトコルのテレグラムフレームには、ASCII コード文字[32; 127]だけが使用されます。例外はメッセージの終了文字 C_R だけです。基本的には、マスター (PC など) がテレグラムを送信し、スレーブ (電子駆動ユニットまたはトランスミッタ など) がこれに応答します。

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|---|---|----|----|----|----|----|----|-----|----|----|----|----|-------|
| a2 | a1 | a0 | * | 0 | n2 | n1 | n0 | l1 | l0 | dn | ... | d0 | c2 | c1 | c0 | C_R |
|----|----|----|---|---|----|----|----|----|----|----|-----|----|----|----|----|-------|

| | |
|---------|---|
| a2 - a0 | スレーブのユニットアドレス - ユニット個々のアドレス["001";"255"] - グループアドレス"9xx" - すべて同様のユニット (応答なし) - グローバルアドレス"000" - バスのすべてのユニット (応答なし) |
| * | アクション (31 ページの 8.2 章を参照) |
| n2 - n0 | Pfeiffer のパラメータ番号 |
| l1 - l0 | データ長 dn ... d0 |
| dn - d0 | 該当するデータタイプのデータ (32 ページの 8.3 章を参照)。 |
| c2 - c0 | チェックサム (セル a2~d0 の ASCII 値の合計)、256 を法とする |
| C_R | キャリッジリターン (ASCII 13) |

8.2 テレグラム

データ要求 $\square \Rightarrow \bigcirc ?$

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|---|---|----|----|----|---|---|---|---|----|----|----|-------|
| a2 | a1 | a0 | 0 | 0 | n2 | n1 | n0 | 0 | 2 | = | ? | c2 | c1 | c0 | C_R |
|----|----|----|---|---|----|----|----|---|---|---|---|----|----|----|-------|

制御コマンド $\square \Rightarrow \bigcirc !$

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|---|---|----|----|----|----|----|----|-----|----|----|----|----|-------|
| a2 | a1 | a0 | 1 | 0 | n2 | n1 | n0 | l1 | l0 | dn | ... | d0 | c2 | c1 | c0 | C_R |
|----|----|----|---|---|----|----|----|----|----|----|-----|----|----|----|----|-------|

データ応答/制御コマンド認識 $\bigcirc \Rightarrow \square \checkmark$

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|---|---|----|----|----|----|----|----|-----|----|----|----|----|-------|
| a2 | a1 | a0 | 1 | 0 | n2 | n1 | n0 | l1 | l0 | dn | ... | d0 | c2 | c1 | c0 | C_R |
|----|----|----|---|---|----|----|----|----|----|----|-----|----|----|----|----|-------|

エラーメッセージ $\bigcirc \Rightarrow \square \times$

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|---|---|----|----|----|---|---|--------|---------------------|---|---|---|---|----|----|----|-------|
| a2 | a1 | a0 | 1 | 0 | n2 | n1 | n0 | 0 | 6 | N | O | _ | D | E | F | c2 | c1 | c0 | C_R |
| | | | | | | | | | | _ | R | A | N | G | E | | | | |
| | | | | | | | | | | _ | L | O | G | I | C | | | | |
| | | | | | | | | | | NO DEF | パラメータ n2~n0 が存在しない。 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | _RANGE | データ dn~d0 が許容範囲外。 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | _LOGIC | 論理アクセス違反。 | | | | | | | | |

8.2.1 例 1

データ要求

実際の回転速度 (パラメータ[P:309]、スレーブデバイスアドレス : "123")

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-------|
| $\square \Rightarrow \bigcirc ?$ | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 2 | = | ? | 1 | 1 | 2 | C_R |
| ASCII | 49 | 50 | 51 | 48 | 48 | 51 | 48 | 57 | 48 | 50 | 61 | 63 | 49 | 49 | 50 | 13 |

データ応答 : 633Hz

実際の回転速度 (パラメータ[P:309]、スレーブデバイスアドレス : "123")

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-------|
| $\bigcirc \Rightarrow \square \checkmark$ | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 | 7 | C_R |
| ASCII | 49 | 50 | 51 | 49 | 48 | 51 | 48 | 57 | 48 | 54 | 48 | 48 | 54 | 51 | 51 | 48 | 51 | 55 | 13 |

8.2.2 例 2

制御コマンド

ポンプステーションをオンにする (パラメータ[P:010]、スレーブデバイスアドレス : "042")

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----------------|
| ☐⇒○! | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | C _R |
| ASCII | 48 | 52 | 50 | 49 | 48 | 48 | 49 | 48 | 48 | 54 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 48 | 50 | 48 | 13 |

制御コマンド認識

ポンプステーションをオンにする (パラメータ[P:010]、スレーブデバイスアドレス : "042")

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----------------|
| ☐⇒○! | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | C _R |
| ASCII | 48 | 52 | 50 | 49 | 48 | 48 | 49 | 48 | 48 | 54 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 48 | 50 | 48 | 13 |

8.3 有効なデータタイプ

| データタイプ | 説明 | サイズ I1~I0 | 例 |
|--------|----------|-----------|--------------------------------|
| 0 | 偽/真 | 06 | 000000 / 111111 |
| 1 | 正の整数 | 06 | 000000~999999 |
| 2 | 正の固定小数点数 | 06 | 001571 は 15.71 に等しい |
| 4 | シンボルチェーン | 06 | TC_400 |
| 7 | 正の整数 | 03 | 000~999 |
| 10 | 指数値 | 06 | 100023 は $1.0 \cdot 10^3$ に等しい |
| 11 | シンボルチェーン | 16 | BrezelBier&Wurst |

9 障害

9.1 一般情報

ターボポンプや電子駆動ユニットに障害が発生すると、必ず警告やエラーメッセージによって通知されます。いずれの場合も、電子駆動ユニットがエラーコードを出力します。動作に関するメッセージは、通常は電子駆動ユニットのLEDで確認できます。エラーが発生すると、ターボポンプと接続された装置がオフになります。事前に設定した遅延時間が経過すると選択したベントモードが開始します。



警告

電源障害またはエラーリセット後に自動起動する

電源障害またはポンプやシステムがシャットダウンするようなエラーが発生した場合でも、電子駆動ユニットのポンプステーション機能はアクティブなままです。電源の回復後またはエラーリセット後、ターボポンプは自動的に起動します。

- 必要に応じて、ポンプステーション機能をオフにしてください。
- ターボポンプの運転中に、高真空側フランジがかみ合わないよう適切な安全対策を講じてください。

9.2 LEDで表示される動作

電子駆動ユニットのフロントパネルにあるLEDで、ターボポンプの基本的な動作状態を確認できます。DCUかHPUを使用している場合は、故障と警告が区別して表示されます。










| LED | 記号 | LEDの状態 | 表示: | 意味 |
|--|----|----------------------|---|--|
| 緑  | | オフ | — | 電流が流れていない |
| | | オン、短い点滅 (オン時間が短い) |  | ポンプステーションがオフ、回転速度が60min ⁻¹ 以下 |
| | | オン、短い点滅 (オン時間が長い) |  | ポンプステーションがオン、設定回転速度に達していない |
| | | オン、点灯 |  | ポンプステーションがオン、設定回転速度に達している |
| | | オン、長い点滅 |  | ポンプステーションがオフ、回転速度が60min ⁻¹ 超 |
| 黄  | △ | オフ | — | 警告なし |
| | | オン、点灯 |  | 警告 |
| 赤  | ⚡ | オフ | — | 故障なし |
| | | オン、点灯 |  | 故障あり |

図9：電子駆動ユニットのLEDの表示と意味

9.3 エラーコード

| エラーコード | 問題 | 考えられる原因 | 解決方法 |
|--------|--------------------|---|---|
| Err001 | 回転速度の超過 | | ⇒ Pfeiffer サービスセンターに連絡する ⇒ 回転速度をf=0にリセットする(0以外は不可) |
| Err002 | 過電圧 | - 不適切な電源パックが使用されている | ⇒ 電源パックの種類を確認する ⇒ 電源パックの電圧を確認する |
| Err006 | 起動時間エラー | - 起動時間が短すぎる - 真空チャンバーにガスが漏れている (リークがある、バルブが開いている) - 起動時間が完了しても回転速度スイッチポイントに到達しない | ⇒ プロセスに合わせて起動時間を調整する ⇒ 真空チャンバーの漏れやバルブ閉を確認する ⇒ 回転速度スイッチポイントを調整する |
| Err008 | 電子駆動ユニットとポンプの接続の問題 | - ポンプとの接続に問題がある | ⇒ 接続をチェックする ⇒ 回転速度をf=0にリセットする(0以外は不可) |

障害

| エラーコード | 問題 | 考えられる原因 | 解決方法 |
|--------|--------------------------|--|---|
| Err010 | 内部機器の問題 | | ⇒ Pfeiffer サービスセンターに連絡する |
| Err021 | 電子駆動ユニットがポンプを認識できない | | ⇒ 回転速度をf=0にリセットする(0以外は不可) ⇒ Pfeiffer サービスセンターに連絡する |
| Err041 | モーターの電流超過 | | ⇒ 回転速度をf=0にリセットする(0以外は不可) |
| Err043 | 内部設定エラー | | ⇒ Pfeiffer サービスセンターに連絡する |
| Err044 | 電子部品の過熱 | - 冷却に問題がある | ⇒ 冷却を最適化する ⇒ 環境条件を確認する |
| Err045 | モーターの過熱 | - 冷却に問題がある | ⇒ 冷却を最適化する ⇒ 環境条件を確認する |
| Err046 | 内部初期化エラー | | ⇒ Pfeiffer サービスセンターに連絡する |
| Err073 | アキシシャルベアリングの過負荷 | | ⇒ Pfeiffer サービスセンターに連絡する |
| Err074 | ラジアルベアリングの過負荷 | | ⇒ Pfeiffer サービスセンターに連絡する |
| Err089 | ローターが目標範囲から外れている(安定しない) | - 破損および振動 | ⇒ 環境条件を確認する |
| Err091 | 内部機器の問題 | | ⇒ Pfeiffer サービスセンターに連絡する |
| Err092 | 不明な接続パネル | | ⇒ Pfeiffer サービスセンターに連絡する |
| Err093 | 温度分析(モーターに問題あり) | | ⇒ Pfeiffer サービスセンターに連絡する |
| Err094 | 温度分析(電子部品に問題あり) | | ⇒ Pfeiffer サービスセンターに連絡する |
| Err098 | 内部通信エラー | | ⇒ Pfeiffer サービスセンターに連絡する |
| Err107 | 全体的な問題(電力段) | | ⇒ Pfeiffer サービスセンターに連絡する |
| Err108 | 回転速度測定の問題 | | ⇒ 回転速度をf=0にリセットする(0以外は不可) ⇒ Pfeiffer サービスセンターに連絡する |
| Err109 | ファームウェアを確認できない | | ⇒ 回転速度をf=0にリセットする(0以外は不可) |
| Err114 | 温度分析(電力段に問題あり) | | ⇒ Pfeiffer サービスセンターに連絡する |
| Err117 | ポンプ底部の過熱 | - 冷却に問題がある | ⇒ 冷却を最適化する ⇒ 環境条件を確認する |
| Err118 | 電力段の過熱 | - 冷却に問題がある | ⇒ 冷却を最適化する ⇒ 環境条件を確認する |
| Err119 | ベアリングの過熱 | - 冷却に問題がある | ⇒ 冷却を最適化する ⇒ 環境条件を確認する |
| Err777 | 定常回転速度を確認できない | - 電子駆動ユニットの交換後に、定常回転速度を確認できない | ⇒ [P:777]で定常回転速度を確認する ⇒ 回転速度をf=0にリセットする(0以外は不可) |
| Err800 | ポジションセンサーの電流超過 | | ⇒ Pfeiffer サービスセンターに連絡する |
| Err802 | ポジションセンサーの較正不良 | | ⇒ 電源「オン/オフ」により新たに較正する ⇒ Pfeiffer サービスセンターに連絡する |
| Err810 | ポンプのデータが設定されていない | | ⇒ Pfeiffer サービスセンターに連絡する |
| Err815 | 磁気ベアリング出力段の電流超過 | | ⇒ Pfeiffer サービスセンターに連絡する |
| Err890 | 安全ベアリングの応力>100% | | ⇒ Pfeiffer サービスセンターに連絡する |
| Err891 | ローターアンバランス>100% | | ⇒ Pfeiffer サービスセンターに連絡する |
| Wrn007 | 低電力/電源障害 | - 電源に問題がある | ⇒ 電源を確認する |
| Wrn018 | リモート優先の競合 | - E74 入力の開始/停止がオフである(開いている)場合に、[P:010]でポンプステーションをオンにした | ⇒ E74 でポンプステーションをオンにする ⇒ [P:010]をオフにする |
| Wrn021 | シーリングガス信号の無効 | - シーリングガス監視ユニット信号が有効範囲外 | ⇒ シーリングガス監視の接続を確認する。 ⇒ アクセサリ出力のパラメータオプションを確認する。 |
| Wrn034 | 低シーリングガス流量 | - シーリングガス監視ユニットは無効であるが、設定された閾値 [P:791] | ⇒ シーリングガスの供給を確認及び改善する。 ⇒ 展開条件を確認する。 |
| Wrn045 | モーターが高温 | - 冷却に問題がある | ⇒ 冷却を最適化する ⇒ 環境条件を確認する |
| Wrn076 | 電子部品が高温 | - 冷却に問題がある | ⇒ 冷却を最適化する ⇒ 環境条件を確認する |
| Wrn089 | ローターが目標範囲から外れている(安定している) | - 破損および振動 | ⇒ 環境条件を確認する |
| Wrn097 | ポンプ情報が無効 | - ポンプデータに問題がある | ⇒ デフォルト値にリセットする |
| Wrn098 | 不完全なポンプ情報 | - ポンプとの接続に問題がある | ⇒ Pfeiffer サービスセンターに連絡する |
| Wrn100 | 回転速度が最小値まで上昇 | - 回転速度設定モードまたはスタンバイの許容調整が正しくない | ⇒ [P:707]または[P:717]を確認する ⇒ 有効な回転速度範囲をターボポンプの技術データで確認する |
| Wrn115 | 温度分析(ポンプ底部に問題あり) | | ⇒ Pfeiffer サービスセンターに連絡する |
| Wrn116 | 温度分析(ベアリングに問題あり) | | ⇒ Pfeiffer サービスセンターに連絡する |
| Wrn117 | ポンプ底部が高温 | - 冷却に問題がある | ⇒ 冷却を最適化する ⇒ 環境条件を確認する |

| エラーコード | 問題 | 考えられる原因 | 解決方法 |
|--------|-----------------|--------------------------|---------------------------|
| Wrm118 | 電力段が高温 | - 冷却に問題がある | ⇒ 冷却を最適化する ⇒ 環境条件を確認する |
| Wrm119 | ベアリングが高温 | - 冷却に問題がある | ⇒ 冷却を最適化する ⇒ 環境条件を確認する |
| Wrm168 | 減速しすぎる | - 圧力上昇速度が速すぎる、ベント速度が速すぎる | ⇒ ベント速度（ポンプ固有）を確認して最適化する |
| Wrm801 | ブレーキ電子システムの故障 | | ⇒ Pfeiffer サービスセンターに連絡する |
| Wrm806 | ブレーキ用抵抗器の故障 | | ⇒ Pfeiffer サービスセンターに連絡する |
| Wrm807 | ポジションセンサーの較正が必要 | - 状態評価により推奨 | ⇒ 回転速度 f=0 で自動較正 |
| Wrm890 | 安全ベアリングの応力>75% | | ⇒ Pfeiffer サービスセンターに連絡する |
| Wrm891 | ローターアンバランス>75% | | ⇒ Pfeiffer サービスセンターに連絡する |

9.3.1 DCU による動作

電子駆動ユニットに関連する警告およびエラーメッセージに加えて、ディスプレイおよび関連制御ユニットに関わるエラーメッセージ。

| DCU 表示 | 問題 | 考えられる原因 | 解決方法 |
|------------------|-----------|--|--|
| * Warning F110 * | 圧力測定デバイス | - ゲージの故障 - 動作時にゲージとの接続が外れる | ⇒ ゲージを接続後、リスタートする。 ⇒ 圧力ゲージを取り換える。 ⇒ 圧力ゲージを正しく取り付け。 |
| ** Error E040 ** | ハードウェアエラー | - 外部 RAM の不良 | ⇒ Pfeiffer サービスセンターに連絡する |
| ** Error E042 ** | ハードウェアエラー | - EPROM チェックトータル | ⇒ Pfeiffer サービスセンターに連絡する |
| ** Error E043 ** | ハードウェアエラー | - E ² PROM 書き込みエラー | ⇒ Pfeiffer サービスセンターに連絡する |
| ** Error E090 ** | 内部デバイスエラー | - RAM に十分な容量が無い - DCU が不適切なポンプエレクトロニクスに接続 | ⇒ Pfeiffer サービスセンターに連絡する ⇒ ポンプエレクトロニクスを正しく接続する。 |
| ** Error E698 ** | 通信エラー | - 電子駆動ユニットが応答しない | ⇒ Pfeiffer サービスセンターに連絡する |

2



CE 適合宣言

後述の製品は下に示す EC 指令におけるすべての関連規定の要求を満たすことをここに宣言します。

- EMC 指令 2014/30/EU
- 低電圧指令 2014/35/EU
- 特定の有害物質の使用の制限 2011/65/EU

TM 700

適用される整合規格、国内規格、および仕様は以下の通り：

DIN EN 61000-3-2:2014
DIN EN 61000-3-3:2013
DIN EN 61010-1:2010
DIN EN 61326-1:2013
DIN EN 62061:2013
Semi F47-0200
Semi S2-0706

署名：

Pfeiffer Vacuum GmbH
Berliner Straße 43
35614 Asslar
Germany

(Dr. Ulrich von Hülsen)
Managing Director

Asslar : 2017-11-02

PFEIFFER  **VACUUM**

NOTE

単一サプライヤによる
真空ソリューション

Pfeiffer（ファイファー）社は高い技術力に裏打ちされた革新的な真空技術に加えて、適切なアドバイスと信頼できるサービスを世界中で提供しています。

幅広い製品範囲

単品部品から複雑なシステムまで、Pfeiffer 社はあらゆる真空製品を提供する唯一の真空ソリューションサプライヤです。

理論と実績に基づいた
高い能力

Pfeiffer のノウハウと多岐にわたるトレーニングの機会をご利用下さい。Pfeiffer はお客様の工場レイアウトをサポートし、世界中で第一級の現場サービスを提供しています。

Pfeiffer Vacuum GmbH
Headquarters • Germany
T +49 6441 802-0
info@pfeiffer-vacuum.de
www.pfeiffer-vacuum.com



伯東株式会社

東京本社 : 〒160-8910 東京都新宿区新宿 1-1-13 TEL 03-3225-8938/8939
関西支店 : 〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原 4-1-6 アクロス新大阪ビル TEL 072-784-8269
名古屋支店 : 〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄 1-10-21 名古屋御園ビル TEL 052-204-8910
サービスセンター : 〒259-1146 神奈川県伊勢原市鈴川 42 伊勢原工業団地 TEL 0463-96-2005